



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 100/1

г. Керчь

18 декабря 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 298329 Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 3394,2 м²
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 9397,0 м²
- 1.4. Год постройки здания 1978 г., последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021 г., капитального – 2023 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад № 60 «Радуга», (МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад № 60 «Радуга»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298329 Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, д. 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги в сфере дошкольного образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 290 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси № 3, 5, 19, 6, 23, 28, 31 до остановки «Ворошилово»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) 6-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет.

3.2.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет.

3.2.6 перепады высоты на пути: есть (бордюры).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (съезды с тротуаров имеют уклон)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ - В	1.1 – 1.2	1 -11
2	Вход (входы) в здание № 1 центральный (специализированный)	ДЧ – И (Г, У); ДУ – И (К, О, С)	2.1	12-14
	Вход (входы) в здание № 2 эвакуационный	ДУ – В	2.2	15-17
3	Пути движения внутри здания	ДЧ-И (Г,У); ДУ – И (К,С,О)	3.1 – 3.2	18-26; 31,32,39
4	Зона целевого назначения здания (кабинетная форма)	ДЧ – И (О,У,К); ДУ – И (С,Г)	4.1	27-30
	Зона целевого назначения здания (зальная форма обслуживания)	ДЧ – И (Г, У,О,С); ДУ – И (К)	4.2	35, 36
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ – И (Г,У) ДУ – И (С,К,О)	5	33,34, 37,38
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К,О,У) ; ДУ – И (С,Г)		40 - 45
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ - В		46 - 58

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве первоочередных мер требуется, прежде всего, установить информационный стенд у входа на территорию, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории.

При проведении текущего ремонта рекомендуется комплексное дооборудование входа № 1 пандусом (специализированным), нормативными двусторонними, двухуровневыми поручнями вдоль всей длины пандуса; у подножия пандуса входа № 1 рекомендуется расположить тактильную плитку, обозначающую препятствие для инвалидов с нарушением зрения. В качестве обеспечения доступности для всех категорий инвалидов и групп МГН рекомендуется переоборудовать группу № 5 на первом этаже с зонами целевого назначения в качестве универсальных помещений для занятий детей, переоборудовать помещение туалетной комнаты в этой группе, с учетом потребностей для инвалидов всех категорий и МГН, нормативными вспомогательными приспособлениями (откидные поручни, крючки для одежды и др. принадлежностей), выделить и информационно обозначить в раздевалке группы № 5 место для инвалидной коляски, соблюдая требования СП 59.13330.2016.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на всех зонах объекта на понятном языке и оборудовать имеющиеся санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных, непрерывных поручней на лестницах внутри здания и при входах, удаление или обозначение препятствий (порогов) на путях движения в местах целевого назначения. Установка в туалетной комнате группы № 5 и служебном туалете нормативных вспомогательных приспособлений (крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо приобретение мобильных усилителей слуха с дублированием звуковой и визуальной информацией (речевые информаторы и световое текстовое табло).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется оборудовать вход № 1 для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках двухсторонними поручнями. Оборудование универсальной туалетной кабины, на первом этаже здания нормативными вспомогательными приспособлениями (откидные поручни, крючки для одежды и др. принадлежностей).

Обеспечение полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения Оборудовать освещение зон получения услуг тефлотехническими средствами оповещения об опасности.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2021 – 2023 гг.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП – В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата _____ www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территорий, прилегающей к объекту _____ на 2 листах
2. Входа (входов) в здание _____ на 3 листах
3. Путей движения в здании _____ на 2 листах
4. Зоны целевого назначения объекта _____ на 2 листах
5. Санитарно-гигиенических помещений _____ на 1 листах
6. Системы информации (и связи) на объекте _____ на 1 листах

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 9 листах

Потребные планы, паспорт БТИ _____ на 3 листах

Руководитель рабочей группы:
Заведующий МБДОУ г. Керчи РК
«Детский сад № 60 «Радуга»



Л.П. Еременко

Члены рабочей группы:
Заместитель заведующего хозяйством МБДОУ
г. Керчи РК «Детский сад № 60 «Радуга»



Л.И. Тарасенко

Заместитель заведующего МБДОУ
г. Керчи РК «Детский сад № 60 «Радуга»



М.И. Макарова

Медицинская сестра МБДОУ
г. Керчи РК «Детский сад № 60 «Радуга»



С.А. Волкова

Главный специалист отдела по делам инвалидов,
ветеранов, управления по делам инвалидов,
ветеранов, отдельных категорий граждан
и по предоставлению льгот
ДТСЗН Администрации города Керчи



А.С. Давыдова

Главный специалист отдела финансового и МТО
Управления образования
Администрации города Керчи РК



Н.А. Кульчицкая

Представитель группы глухих и слабослышащих
общественной организации
«Местное общество инвалидов городского округа Керчь»




В.Н. Бойченко

Председатель группы глухих и слабослышащих
общественной организации
«Местное общество инвалидов городского округа Керчь»



М.А. Мамуль

Представитель керченской местной организации
«Всероссийское общество слепых»



И.В. Французова

Управленческое решение согласовано " ____ " ____ 20 ____ г. (протокол N ____)

Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 100/1
от 18 декабря 2020 года

I. Результаты обследования:

1. Территория прилегающая к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Керчи Республики Крым «Детский сад № 60 «Радуга»,
298329 Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1-4	нет	К, О		ТР, Орг.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	5-11	- имеются неровности асфальтового покрытия - отсутствует обозначение направления движения для инвалидов и других МГН - наличие высоких бордюров по пути движения - отсутствует дворовое освещение по периметру территории	К, О, С	- произвести ремонт поверхности асфальтового покрытия с нанесением цветовой маркировки; -обеспечить информационное сопровождение по направлению движения; - оборудовать уклоны с бордюров - установить дворовое освещение по периметру территории	Орг., ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		11		Все		Орг.
	Общие требования к зоне				- отсутствие информации о путях движения (стенд информационный)		-обеспечить информационное сопровождение по направлению движения;	Орг., ТР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ - В	1.1 – 1.2	1 -11	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 100/1
от 18 декабря 2020 года

I. Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1 центральный (специализированный)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Керчи Республики Крым «Детский сад № 60 «Радуга».
298329 Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, 7

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные)	есть	2.1	12	Лестница отсутствует, имеется крыльцо с 2-мя ступенями - поверхность ступеней не ровная		- выровнять поверхность ступеней	
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.1	12	- пандус не оборудован внешним поручнем	К, О	- произвести ремонт поверхности пандуса - установить внешний поручень	ТР, ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1	12	- отсутствует навес и водоотвод - поверхность покрытия входной площадки не ровная	Все	- установить навес и водоотвод - выровнять поверхность входной площадки	Орг., ТР, ТСР
2.4	Двери (входные)	есть	2.1	12, 13	- ширина дверных проемов соответствуют нормативным требованиям	К	- контрастно обозначить порог	ТР, ТСР
2.5	Тамбур	есть	2.1	14	- поверхность пола приводит к скольжению при намокании	К	- поверхность пола обеспечить противоскользящим покрытием	Орг., ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информации на путях движения		Организовать систему информации	Орг., ТР, ТСР

2. Вход в здание № 2 эвакуационный

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Керчи Республики Крым «Детский сад № 60 «Радуга»,
298329 Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, 7

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные)	есть	2.2	15	Лестница отсутствует, имеется крыльцо с 2-мя ступенями - поверхность ступеней не ровная	С, Г, У, К, О	- выровнять поверхность ступеней	Орг., ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.2	15, 16	-поверхность покрытия входной площадки не ровная - освещение не соответствует требованиям	Все	- выровнять поверхность входной площадки - установить освещение	Орг., ТР, ТСП
2.4	Двери (входные)	есть	2.2	15, 16	- ширина дверных проемов соответствуют нормативным требованиям	К		
2.5	Гамбур	есть	2.2	17		К		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание № 1 центральный (специализированный)	ДЧ – И (Г, У); ДУ – И (К, О, С)	2.1	12-14	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
Вход (входы) в здание № 2 эвакуационный	ДУ – В	2.2	15-17	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) –

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 100/1
от 18. Декабря 2020 года

І. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

города Керчи Республики Крым «Детский сад № 60 «Радуга»

298329 Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, 7

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	3.1	18- 22	- отсутствие информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением (мнемосхема путей движения)	Все	- обозначить на мнемосхеме наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, - установить контрастную разметку на оптимальных путях движения к зоне целевого назначения; обустроить тактильные направления	Орг., ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	25, 26	Непрерывность поручней	О, С, Г, У	Обеспечить непрерывность поручней к местам целевого назначения	Орг., ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		21, 31, 32, 39	- ненормативные дверные проемы - менее 0,09 м;	К	- расширить дверные проемы	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны, безопасности)	есть		23, 24		Все		ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны	обследования ОСИ)			к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДЧ-И (Г,У); ДУ — И (К,С,О)	3.1 – 3.2	18-26; 31,32,39	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

города Керчи Республики Крым «Детский сад №60 «Радуга»,

298329 Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, 7

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	27- 30	- нет специальных устройств (приспособлений) для организации работы с инвалидами с нарушениями слуха и зрения; - отсутствует мебель (парты, стулья)	Все	- предусмотреть средства усиления звука в зоне получения услуг для инвалидов с нарушением слуха - для инвалидов с нарушениями зрения оснащение зон получения услуг тифлотехническими средствами; - приобретение специализированной мебели.	Орг., ТР, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	35, 36	- в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках - отсутствуют средства усиления звука для инвалидов с нарушением слуха - для инвалидов с нарушениями зрения отсутствуют контрастно-маркированные знаки; организовать в отсеке со спортивным	К, С, Г, О	- организовать и выделить специальные места в зале для инвалидов - предусмотреть средства усиления звука - для инвалидов с нарушениями зрения оснащение зон получения услуг контрастно-маркированными знаками	Орг., ТСР

					инвентарем место для инвалидной коляски			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ – И (О,У); ДУ – И (К,С,Г)	4.1	27-30	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Зальная форма обслуживания (музыкально- спортивный зал)	ДЧ – И (Г, У,О,С); ДУ – И (К)	4.2	35, 36	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 100/1
от 01 августа 2018 года

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Керчи Республики Крым «Детский сад №60 «Радуга»
298329 Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, 7

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	33, 34, 37, 38	- санитарно- гигиеническое помещение не оборудовано для МГН (вспомогательн ые поручни, крючки для одежды и др.)	К, О, С		ТР ТСР
5.2	Душевая ванная комната (умывальники)	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							ТР ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ – И (Г, У) ДУ – И (С, К, О)	5	33, 34, 37, 38	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Керчи Республики Крым «Детский сад №60 «Радуга».
298329 Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, 7

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Название элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		40, 41, 42, 44, 45	Информационны й стенд	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта на понятном языке с дублированием информации тактильными средствами	ТСР
6.2	Акустические средства	есть		43		Все		
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие дублирования информации тактильными средствами (мнемосхема)	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации (и связи) на объекте	ДЧ – И (К,О,У) ДУ – И (С,Г)		41 - 49	Индивидуальное решение с ТСР

ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ

СТАТУС ИЛИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

ОБЪЕКТ РАБОТЫ

ОБЪЕКТ РАБОТЫ

ОБЪЕКТ РАБОТЫ

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Содержание документа	Содержание документа
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426
427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438
439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474
475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492
493	494	495	496	497	498
499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516
517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534
535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546
547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564
565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582
583	584	585	586	587	588
589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606
607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618
619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636
637	638	639	640	641	642
643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654
655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678
679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708
709	710	711	712	713	714
715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732
733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762
763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786
787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798
799	800	801	802	803	804
805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822
823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834
835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852
853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876
877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894
895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906
907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924
925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942
943	944	945	946	947	948
949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966
967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978
979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996
997	998	999	1000	1001	1002

Пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 16 листа(ов)

«Радуга»

Заведующий
МБДОУ г. Керчи РК
«Детский сад № 60 «Радуга»

Л.П. Еременко



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Еременко Лариса Петровна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022